

МАШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕХВАЛКОВАЯ (ВАЛЬЦЫ)

СЕРИЯ ESR



Руководство по эксплуатации

Модель:

Дата производства:

Серийный номер:

Содержание

I Основные параметры.....	Стр. 2
II Общая техника безопасности	Стр. 2
III Работа с вальцами.....	Стр. 4
IV Электрическая система	Стр. 6
V Чертеж для заказа запчастей. Спецификация.....	Стр. 8

I Основные параметры

№	МОДЕЛЬ	ESR 1325	ESR 1345	ESR 1535	ESR 2030	ESR 2508
1	Макс. ширина листа	1300мм	1300мм	1550мм	2020мм	2500мм
2	Максимальная толщина листа*, (низкоуглеродистая сталь, $\sigma_v < 400$ МПа)	2.5мм	4.5мм	3.5мм	3.0мм	0.8мм
3	Диаметр валков	90мм	120мм	120мм	127мм	90мм
4	Скорость вращения	22 об./мин	16,5 об./мин	16,5 об./мин	16.5 об./мин	17.5 об./мин
5	Мощность двигателя	1.5кВт	2.2кВт	2.2кВт	4.0кВт	1.5кВт
6	Габаритные размеры	1800x640x 1000 (мм)	1810x640x 1050 (мм)	2060x640x 1050 (мм)	2530x640x 1050 (мм)	3120x760x 1300 (мм)
7	Вес	470кг	660кг	750кг	950кг	950кг

*) Следует иметь в виду, что существует минимальная толщина листа с которой может работать машина. Приблизительно можно считать, что это 1/3 максимальной толщины. Это связано с тем, что минимально возможный диаметр изделия зависит не только от диаметра валков, но и от упругих свойств материала, и может быть точно определен только пробной прокаткой. В общем случае, чем тоньше и жестче материал, тем больше минимально возможный радиус изделия. Минимальной будет толщина, при которой после обработки листа в нем не образуется, достаточных для формирования готового изделия, остаточных деформаций.

Условия эксплуатации

1. Температура окружающего воздуха: от +5°C до +45°C; средняя температура окружающего воздуха при работе более 24 часов не должна превышать +40°C.
2. Влажность воздуха: до 95%, без выпадения конденсата.
3. Высота: до 1000 м над уровнем моря.
4. Температура транспортировки и хранения: -25°C...+55°C. Для коротких периодов времени, не превышающих 24 часа: - 40...+70°C.

II Общая техника безопасности


1. Неправильная эксплуатация машины может привести к серьезным травмам. В целях безопасности машину необходимо настроить, эксплуатировать и обслуживать надлежащим способом. Инструкции в руководстве оператора и каталоге запчастей, поставляемых с машиной необходимо изучить, понять и выполнять.
2. Необходимо использовать надлежащую спецодежду. Запрещается носить свободную одежду, которая может попасть в движущиеся части. Рекомендуется использовать защитные перчатки и обувь на каучуковой подошве.

3. Запрещается выходить за пределы рабочей позиции. Несоблюдение надлежащей рабочей позиции может привести к падению внутрь машины или попаданию в машину одежды, которая может затянуть оператора.
4. Необходимо обеспечить постоянное наличие и надлежащее расположение предохранительных устройств. Запрещается работать на машине со снятыми предохранительными устройствами.
5. Исключить опасные производственные условия. Запрещается использовать стационарное машинное оборудование во влажных или сырых помещениях. Обеспечить чистоту и надлежащую освещенность рабочего места.
6. Исключить случайный запуск машины, перед подключением машины к электросети установить главный выключатель в положение "OFF" (ВЫКЛ).
7. Запрещается оставлять работающую машину без внимания. Машину, которая не эксплуатируется, необходимо выключать.
8. Перед обслуживанием электропитание необходимо отключать. Перед заменой деталей или перед проведением общего техобслуживания отключить машину от электропитания.
9. Машину необходимо закрепить на полу.
10. Использовать надлежащий инструмент. Запрещается применять инструменты или съемные устройства в целях, для которых они не предназначены.
11. Держать руки вдали от всех движущихся частей и вращающихся поверхностей.
12. Посторонние люди должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны. Необходимо обеспечить безопасность цеха, используя висячие замки, главные сетевые выключатели.
13. Необходимо ознакомиться с используемым инструментом – изучить информацию по его назначению, ограничениям и потенциальным опасным факторам.
14. Общие предостережения при работе с электрооборудованием: данную



машину необходимо заземлить в соответствии с национальными правилами по установке электрооборудования и местными нормативами и предписаниями. Электротехнические работы выполняются только квалифицированным электриком.

III РАБОТА С ВАЛЬЦАМИ



Машина предназначена для изготовления желобов и труб из листового материала, имеет два приводных вала, один из которых откидной, для легкого снятия готовых изделий. Откидной вал оснащен замком для предотвращения его самопроизвольного раскрытия в процессе работы. Каретка заднего, подвижного вала оборудована шкалой для удобства работы. Ножная педаль с ручкой для переноски и кнопкой «аварийный стоп» служит для включения вращения валов в прямом и обратном направлениях. Дополнительная кнопка «аварийный стоп» расположена на передней поверхности электрического шкафа. Там же находится основной выключатель и кнопки включения/выключения машины, а так же индикатор сети и индикатор «работа». Спереди, внизу на станине установлен тросовый выключатель для аварийной остановки валов. Слева, под защитным кожухом находится цепная передача и шестеренный механизм привода валов.

1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

После распаковки и установки машины, очистите валы от консервационной смазки. Проверьте смазку подвижных узлов и шестеренных передач, при необходимости смажьте их. Машина должна быть установлена на ровной, горизонтальной площадке, с соблюдением технологических проходов и норм техники безопасности.

1.1 СМАЗКА

Периодически очищайте рабочие поверхности валов от загрязнений,

смазывают механизм замка откидного вала, цепную и зубчатые передачи, направляющие и узлы вращения консистентной смазкой по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Производите ежедневную очистку машины в конце рабочего дня.

Замену масла в картере мотор-редуктора производить каждые 1500 часов работы, но не реже чем 1 раз в три года. Использовать масло для гипоидных передач.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ТРУБЫ ЗА ДВА ПРИЕМА.

Длина материала, необходимая для формирования нужного размера трубы, имеет первостепенное значение. Для определения приблизительной длины материала использовать формулу:

$$L=\pi D$$


Где: L – длина окружности, $\pi= 3.1417$, D - диаметр.

Например, для определения длины заготовки (L или длины окружности) необходимой для изготовления трубы диаметром 100мм, нужно умножить 3.1417 на 100. Произведение 314,17мм и является искомой длиной. Отрезать несколько кусочков материала до этой длины для пробного изготовления. Материал нужно удлинить или укоротить в зависимости от результатов пробы.

3. РЕГУЛИРОВКА ВАЛЬЦОВ по толщине материала – увеличить зазор между верхним, откидным и нижним вальцами, вращая левый маховик. Вставить материал между вальцами спереди машины и отрегулировать их для плотного зажатия материала.

4. РЕГУЛИРОВКА ВАЛЬЦОВ по диаметру. ТОЧНАЯ ФОРМУЛА - не применяется при выполнении этой регулировки, так как отдача (упружинение) материала бывает разной, в зависимости от вида, сорта, термообработки материала. Правильная регулировка достигается опытным путем, формованием нескольких кусков материала. Подъем подвижного вальца для регулировки осуществляется вращением правого маховика.

5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ. После регулировки диаметра вставить материал между передними вальцами и пропустить его примерно на половину. Затем, подавая материал, поднять направляющий вал на нужную величину. Продолжить до формирования половины окружности. Замок откидного вальца должен быть закрыт.



6. ПОСЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОВИНЫ ОКРУЖНОСТИ – снова вставить сформированный конец материала в вальцы (как показано на рисунке) и

сформировать полную окружность.




7. ДЛЯ СНЯТИЯ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ – открыть замок откидного вальца, подняв ручку и повернув рычаг. Откинуть вал.. Снять деталь. При недостаточной длине материала или ненадлежащем диаметре изделия, необходимо изготовить дополнительные образцы. При надлежащей регулировке вальцов можно легко изготовить партию идентичных изделий.



8. Реверсивное формование трубы

С помощью машины можно сформировать диаметр, равный диаметру валов, или немного больший. Для выполнения регулировки по толщине материала и определения длины заготовки см. инструкции, приведенные в пунктах 2-4.

Формирование осуществляется согласно рисунку, перемещением заготовки вперед-назад.



9. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНУСА - с помощью машины можно изготавливать конические изделия. Для этого служит приспособление – опорный валик в

правой части машины. Для чего необходимо обеспечить зажатие заготовки только вблизи опорного валика. См. рис1 и 2. Для приведения валов в исходное состояние используйте два одинаковых по высоте, деревянных бруска, как показано на рис. 3.

Рис.1




РИС. 2 РЕГУЛИРОВКА ПРИЖИМНОГО ВАЛА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНУСА





Рис. 3



IV Электрическая схема

1, Подготовка: для подключения вальцов необходим автоматический выключатель. Подключить к выключателю питания кабелем сечением $3 \times 4 \text{ мм}^2 + 1 \times 4 \text{ мм}^2$. Линию заземления подключить к заземляющей шине.

2, Эксплуатация машины

Включить автомат защиты в шкафу управления, закрыть шкаф, повернуть главный выключатель питания вправо. Индикатор загорится, это означает, что машина подключена к питанию. Нажать на правую педаль запуска, машина начнет непрерывно вращаться по часовой стрелке до отпущения педали. Нажать на левую педаль запуска, машина начнет вращаться в противоположном направлении. При наличии проблем в работе машины нажать на аварийный выключатель «аварийный стоп» на ручке для остановки. После устранения проблемы повернуть выключатель по стрелке для снятия блокировки.

3, Обслуживание машины


Машина имеет компактную конструкцию. Она легка в эксплуатации и обслуживании. Тем не менее, могут возникнуть следующие проблемы:

- 1) Индикатор горит, машина не включается ножным выключателем – нажат «аварийный стоп», повернуть выключатель по стрелке для снятия блокировки.
- 2) Индикатор не горит – проверить включение автомата защиты в шкафу управления.

Компоненты электросхемы


№ п/п	Обозначение	Наименование
1	LW	Выключатель питания
2	QF1	Автоматический выключатель
3	QF2	Защита цепей управления
4	TC	Трансформатор 380-220/24V
5	SQ	Реле аварийного останова вальцов
6	KM1;2	Реверсивные пускатели
5	EL1	Световой индикатор «СЕТЬ»
6	EL2	Световой индикатор «РАБОТА»
6	TA1	Аварийный «СТОП»
7	M	Электродвигатель
8	JK1, JK2	Кнопки педали

Примечание: в связи с постоянной модернизацией машины, в ее конструкцию могут быть внесены изменения не отраженные в настоящем руководстве. При эксплуатации машины необходимо также учитывать местный стандарт сетевого напряжения.



DRAWING OF ELECTRIC PRINCIPLE

IV Чертеж для заказа запчастей. Спецификация.



Спецификация

Part #	Description	Q'ty	Part #	Description	Q'ty
1	Protecting Cover	1	40	Fixed Shaft	1
2	Hex Bolt M6X10	5	41	Right frame	1
3	Bolt M12X30	3	42	Pitch (idle) roller	1
4	Mat	3	43	Sleeve	2
5	Big gear	1	44	Adjusting block	2
6	Small gear	2	45	Oli cup	1
7	Bushing	1	46	Bolt	1
8	Washer	1	47	Nut M20	1
9	Shaft	1	48	Left frame	1
10	Block plate	1	49	Supporting plate	1
11	Hex Bolt M6X16	28	50	Hex Bolt M8X25	4
12	fixed plate	1	51	Shaft	1
13	Spring pin	2	52	Washer	1
14	Bushing	8	53	Bushing	2
15	Supporting bushing	3	54	Chain wheel	1
16	Worm wheel	3	55	Connecting plate	1
17	Bearing	2	56	Bolt M6X12	4
18	Screw rod	2	57	Bolt M8X16	8
19	Locking bolt M6X25	4	58	Cover plate	1
20	Adjusting block	2	59	Small screw rod	1
21	Washer	8	60	Connecting shaft	1
22	Washer	1	61	Block plate	2
23	Worm shaft	4	62	Connecting bushing	2
24	Block Plate	2	63	Bushing	1
25	Locking bolt M6X30	20	64	Locking bolt M10X30	1
26	Connecting shaft	2	65	Hex bolt M16X30	1
27	Upper roller	1	66	Handle	1
28	Hex Bolt M6X30	8	67	Connecting bushing	1
29	Connecting bushing	2	68	Bushing	2
30	Connecting bushing	2	69	Swivel handle	1
31	Nut M6	8	70	Pole of Handle	1
32	Bushing	1	71	Locking Nut M8	1
33	Connecting bushing	3	72	Hex bolt M8X45	1
34	Hex Bolt M8X20	2	73	Shaft	1
35	Sleeve	2	74	Locking bushing	1
36	Handle wheel	2	75	Hex bolt M12X50	1
37	Block plate	1	76	Bearing	2
38	Key 8x25	2	77	Hex bolt M10X16	1
39	Key 8x45	2	78	Sliding block	1

79	Limited block	1	89	motor	1
80	Sliding sleeve	1	90	Hex bolt M16X35	4
81	Lower (clamping)roller	1	91	Spring washer 16	4
82	Adjusting block	1	92	Bolt M16X40	4
83	Sleeve	1	93	Washer 16	8
84	Mat	1	94	Plate for motor	1
85	stand	1	95	Small chain wheel	1
86	Nut M12	8	96	Locking Bolt M8X16	2
87	Bolt M12X30	8	97	Key	1
88	Block plate	1	98	Nut M16	4