



КОРВЕТ-76К

ООО «ЭНКОР-ИНСТРУМЕНТ-ВОРОНЕЖ»

**КОПИРОВАЛЬНОЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ДЛЯ ТОКАРНОЙ МАШИНЫ
“КОРВЕТ-76”**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Артикул 10316

РОССИЯ ВОРОНЕЖ

www.enkor.ru



[illegible]

6.1.4. Закрепить рычаг поперечного перемещения резца (18) фиксирующей гайкой (17) на оси поворота рычага.
6.1.5. Вставить резец (15) в отверстие каретки и затянуть винт крепления ключом.
6.1.6. Установить зажимы шаблона (19) – 3 шт. на прямоугольной направляющей приспособления (20). Эти зажимы устанавливаются в необходимом положении с внутренней стороны прямоугольной направляющей приспособления, при помощи трех винтов.
6.1.7. Установить защитный экран (16) с помощью двух винтов с гайками на каретку (1) приспособления.

7. РЕГУЛИРОВКА (Рис.2)

7.1. Отрегулировать установку высоты приспособления при помощи регулируемых стоек (7) так, чтобы прямоугольная направляющая приспособления (20) была параллельна направляющим токарной машины, и чтобы резец (15) находился в центре диаметра обрабатываемой заготовки.
Диском регулировки глубины точения (2) установить (ограничить) максимальную глубину точения заготовки.

8. ПРИНЦИП РАБОТЫ (Рис.2)

8.1. Копируемую форму можно получить либо с готового образца, либо с шаблона изготовленного из плоского материала толщиной до 6 мм.
Шаблон устанавливается и надёжно закрепляется в зажимах (19) приспособления.
Заготовка устанавливается между передней и задней бабкой (см. Руководство по эксплуатации к деревообрабатывающей токарной машине модели «КОРВЕТ 76»). Каретка (1) перемещается от одного конца обрабатываемой заготовки до другого, вращением маховика для продольного перемещения (3).
По мере перемещения каретки (1), копировальный палец (14), жестко соединённый с резцом (15), повторяет профиль шаблона или образца.
8.2. При выполнении точения без использования образца или шаблона глубина точения заготовки устанавливается диском регулировки глубины точения (2).
8.3. Чистота обработанной заготовки зависит от применяемого режущего инструмента, качества и режимов обработки заготовки (см. справочную литературу по работе на токарных деревообрабатывающих машинах).

9. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. При любом обслуживании приспособления, извлекайте вилку сетевого шнура станка из питающей розетки. Приспособление каждый раз после работы очищать от стружки и пыли, неокрашенные металлические узлы и детали слегка смазать машинным маслом.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «ЭНКОР-ИНСТРУМЕНТ-ВОРОНЕЖ» осуществляет гарантийный ремонт по предъявлению товарного чека. Гарантийный срок составляет 6 месяцев, считая с момента продажи. Срок службы – 5 лет. Повреждения, произошедшие вследствие естественного износа, перегрузки или неправильной эксплуатации, не подлежат гарантийному ремонту.
Повреждения, возникшие из-за некачественного материала или по вине изготовителя, устраняются бесплатно.
Запрещается вскрытие приспособления и любые работы по его обслуживанию вне сервисного центра, что также означает отказ в гарантийном ремонте при рекламации.

Изготовитель:
ИНСТРИМПЕКС, Китай, г. Шанхай, район Пудонг, ул. Лаошан Учун, д.551
Импортёр:
ООО «Энкор - Инструмент - Воронеж»: 394018,
Воронеж, пл. Ленина, 8. Тел./факс: (4732) 39-03-33
E-mail: opt@enkor.ru

Уважаемый покупатель!
Вы приобрели копировальное приспособление к деревообрабатывающей токарной машине модели «КОРВЕТ 76», изготовленное в КНР компанией ИНСТРИМПЕКС под контролем российских специалистов и по заказу ООО «ЭНКОР-ИНСТРУМЕНТ-ВОРОНЕЖ»
Перед вводом в эксплуатацию копировального приспособления к деревообрабатывающей токарной машине внимательно и до конца прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его на весь срок использования этого приспособления. Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения и правильной эксплуатации копировального приспособления модели «КОРВЕТ 76К".

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Копировальное приспособление к токарной машине для работ по дереву «КОРВЕТ 76К» (далее приспособление) является устройством для изготовления множества копий детали - либо по существующему образцу, либо по шаблону. Это приспособление предназначено для установки на токарных машинах для работ по дереву модели «Корвет 76» и дает возможность быстро и эффективно дублировать широкий диапазон форм на заготовках.
1.2 Приспособление должно эксплуатироваться в следующих условиях:
- температура окружающей среды от 1 до 35 °С;
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры приспособления приведены в табл. 1:
Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра
1. Максимальная длина обрабатываемой заготовки по шаблону, мм	1075
2. Максимальный ход резцовой головки, мм	40
3. Регулировка высоты резца, мм	150-210
4. Максимальные габаритные размеры собранного приспособления (L,B,H), мм	1300x415x570
5. Габаритные размеры в упаковке, мм	1220x260x180
6. Масса нетто, кг	19
7. Масса брутто, кг	21

Код для заказа 10316


В связи постоянным совершенствованием технических характеристик моделей оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность. При необходимости информация об этом будет прилагаться отдельным листом к «Руководству».

2

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки (Рис.1) входит:

Наименование	Количество
А. Копировальное приспособление	1 шт.
В. Кронштейн приспособления	2 шт.
С. Маховик продольного перемещения резца	1 шт.
Д. Экран защитный	1 шт.
Е. Резец	1 шт.
Ф. Гайка фиксирующая	1 шт.
Г. Винт фиксирующий	2 шт.
Н. Центр (для крепления «оригинала» детали)	2 шт.
И. Ключ шестигранный 3, 4, 5 мм	по 1 шт.
Ж. Рамка кронштейна приспособления	2 шт.
К. Стойка регулируемая по высоте	2 шт.
Л. Планка зажимная	2 шт.
М. Винт зажимной	2 шт.
О. Зажим шаблона с болтами	3 шт.
О. Винт с гайкой	2 шт.



4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


- 4.1. Ознакомьтесь с конструкцией, назначением и техническими характеристиками Вашего приспособления.
- 4.2. Прежде, чем приступить к монтажу приспособления на токарной машине убедитесь, что токарная машина отключена от розетки питающей сети.
- 4.3. Изучите правила техники безопасности, изложенные в разделе 4 «Руководства» токарной машины для работ по дереву модели «Корвет 76».
- 4.4. Надёжно закрепляйте шаблон или образец в специальных зажимных устройствах приспособления.
- 4.5. При установке и закреплении резца будьте крайне внимательны, чтобы не поранить руки об острые (режущие) кромки резца.
- 4.5. Прежде чем включить токарную машину, убедитесь в том, что все используемые при монтаже и настройке приспособления инструменты удалены, резец отведён от заготовки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не подключайте токарную машину с установленным приспособлением к сети питания до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в «Руководстве» рекомендациями, пока не изучите устройство приспособления, применение, настройку, ограничения и возможные опасности.

3

5. УСТРОЙСТВО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Рис.2



5.1. Элементы приспособления показаны на Рис.2.

- | | |
|--|---|
| 1. Каретка | 11. Планка зажимная |
| 2. Диск регулировки глубины точения | 12. Рамка кронштейна приспособления |
| 3. Маховик (для продольного перемещения) | 13. Кронштейн приспособления |
| 4. Редуктор | 14. Палец копировальный |
| 5. Зубчатая направляющая приспособления | 15. Резец |
| 6. Плита концевая вертикальная | 16. Экран защитный |
| 7. Стойка, регулируемая по высоте | 17. Гайка фиксирующая |
| 8. Винт фиксирующий | 18. Рычаг поперечного перемещения резца |
| 9. Центр (для крепления образца) | 19. Зажим шаблона |
| 10. Винт зажимной | 20. Прямоугольная направляющая приспособления |

6. СБОРКА (Рис.2)

- 6.1. Приспособление (А) Рис.1 поставляется в собранном виде, но его необходимо установить на токарной машине.
- 6.1.1. Установить два кронштейна приспособления (13) на направляющие токарной машины **втулкой вниз и уступом к торцу приспособления**. Надеть рамки кронштейна приспособления (12) на кронштейны приспособления (13) так, чтобы резьбовое отверстие рамки кронштейна приспособления (12) для зажимного винта (10) было также направлено вниз. Вставить зажимной винт (10) через зажимную планку (11) в резьбовое отверстие рамки кронштейна приспособления (12) каждого кронштейна приспособления (13). Зажимную планку (11), установить ее срезанной частью на полку станины токарной машины снизу от направляющих токарной машины и слегка подтянуть зажимные винты (10). Пока зажимные винты (10) окончательно не затягивать.
- 6.1.2. Закрепить регулируемые по высоте стойки (7) к вертикальной концевой плите (6) с каждого конца приспособления, ввинтив через отверстия регулируемых по высоте стоек (7) центры для крепления образца детали (9). Когда регулируемые по высоте стойки (7) прикреплены к приспособлению, опустить собранный узел приспособления регулируемые по высоте стойками (7) в отверстия втулок двух кронштейнов приспособления (13), уже установленных на направляющих токарной машины. Выставить прямоугольную направляющую приспособления (20) параллельно направляющим токарной машины и затянуть зажимные винты (10).
- 6.1.3. Установить маховик для продольного перемещения (3) на вал, выступающий из редуктора (4) и затянуть винт крепления ключом.