


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

PROMA

®

ООО "PROMA CZ"

Мелчаны 38, п/и 518 01 г. Добрушка
Чешская республика



**СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ
ИНСТРУМЕНТОВ
ON-25**

СОДЕРЖАНИЕ

- | | |
|--|---|
| 1) Содержание упаковки
2) Введение
3) Назначение
4) Технические данные
5) Уровни шума устройства
6) Предохранительные устройства
7) Описание станка
8) Рабочее место
9) Смазка | 10) Монтаж
11) Электрооборудование
12) Уход
13) Каталог деталей
14) Принадлежности и аксессуары
15) Демонтаж и ликвидация
16) Чертежи станка
17) Общие правила техники безопасности
18) Гарантийные условия
19) Гарантийный лист |
|--|---|

1 Содержание упаковки

Станок для заточки инструментов поставляется в картонной коробке без цанг со следующими принадлежностями:

- 1) цанговый зажим
- 2) шлифовальный круг
- 3) приспособления для ухода (ключ для отворачивания круга и т.д.)

2 Введение

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за приобретение станка для заточки инструментов ON 25 фирмы «PROMA CZ» О.О.О. Настоящий станок оборудован предохранительными элементами как для защиты персонала, так и станка для его безопасного использования по назначению. Однако эти меры предосторожности не могут автоматически устранить все возможные опасности, поэтому необходимо, чтобы оператор до начала работы на станке прочел и понял настоящее руководство. Это предотвратит ошибки как при установке, так и при эксплуатации станка. Не пытайтесь работать на станке до ознакомления со всеми инструкциями и пока не поймете каждую функцию и последовательность действий.

В настоящей инструкции имеется 3 категории предупредительных требований.

ОПАСНОСТЬ! Несоблюдение этих инструкций может привести к смертельному исходу.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению станка или ранению.

В первую очередь соблюдайте приведенные на табличках инструкции по технике безопасности. Не удаляйте и не повреждайте эти таблички.

3 Назначение

Станок для заточки инструментов предназначен для шлифовки и заточки инструмента как с цилиндрической части, так и с торца (сверла, фрезы цилиндрические, хвостовые, некоторые виды фасонных и т.д.). Станок можно использовать в инструментальных мастерских, при обслуживании, на небольших и средних производствах.

СОДЕРЖАНИЕ

Обороты	5200 об/мин.
Размеры круга	100 x 50 x 20 мм
Макс. диаметр шлифования	140 мм
Макс. длина шлифования	245 мм
Размер зажимных цанг	3-16 мм
Напряжение	1 / N PE Пер. ток /230 В 50 Гц
Потребляемая мощность	250 Вт
Защита двигателя	IP 54
Вес	71 кг

5 Уровни шума устройства

Уровень акустической мощности А (L_A)

L_A = 90,3 дБ(а) - Измеренное значение с технологией.




L_A = 85,0 дБ(а) - Измеренное значение без технологии.

Уровень шума (A) в месте оператора (L_{WA})

L_{WA} = 83,9 дБ(а) - Измеренное значение с технологией.

L_{WA} = 72,2 дБ(а) - Измеренное значение без технологии.

6 Предупредительные таблички




- Таблички с предупреждением об опасности:

- 1) Внимание! Перед началом работы на станке прочтите руководство по использованию! (табличка размещена на передней части станка)
- 2) Внимание! При работе на станке используйте средства защиты глаз! (табличка размещена на передней части станка)
- 3) Предупреждение: Круг должен вращаться в направлении, приведенном на данной табличке! (табличка размещена на верхней части шпиндельной бабки)
- 4) Предостережение! При снятом кожухе опасность поражения эл. током! (табличка размещена на кожухе клеммной сборки двигателя)

7 Описание станка

- | | |
|--|---|
| 1) Микроподача цангового держателя | 10) Нониус цангового зажима |
| 2) Микроподача шлифовального круга | 11) Зажимная гайка нониуса |
| 3) Выключатель | 12) Тяга цангового зажима |
| 4) Фиксирующий болт перемещения круга | 13) Маховик поперечного хода зажима |
| 5) Шлифовальный круг | 14) Маховик продольного хода зажима |
| 6) Держатель выравнивающего бриллиант. наконечника | 15) Фиксирующие рычаги |
| 7) Зажимная цанга | 16) Направляющая штанга цангового держателя |
| 8) Цанговый зажим | 17) Шаг наклона направляющей штанги |
| 9) Трехпозиционный фиксирующий рычаг | |



8 Рабочее место

Станок для заточки инструмента ON-25 должен обслуживаться только одним работником. Одно рабочее место находится спереди станка (возле выключателя). При работе на станке оператор должен работать с освещением мин. 300 люкс. Необходимое освещение обеспечьте внешним освещением.


9 Смазка

Станок для заточки оборудован однорядными закрытыми шариковыми необслуживаемыми подшипниками, не требующими смазки.

Места смазки



Для следующих мест смазки используется пресс-масленка. Смазку производите всегда до начала работы или после каждого четырех часов эксплуатации.



10 Монтаж

После распаковки в первую очередь проверьте комплектность - соответствие содержимого перечню, приведенному на второй странице настоящей инструкции.

Станок должен быть прикреплен к рабочему столу при помощи болтов (не входят в комплект поставки) через отверстия в основании. Длина болтов зависит от толщины крышки рабочего стола. Если крышка металлическая, то рекомендуем под станком поместить деревянную подкладку с целью уменьшения (устранения) вибрации станка.

Цанговый зажим

Под зажиманием инструмента понимается крепление инструмента в цанговом зажиме и его подготовка к заточке. Цанговый зажим инструмента можно поворачивать вокруг своей оси, отклонять инструмент от диска при обратном движении. Регулируемый опорный стержень инструмента под цангой предназначен для подпоры затачиваемой части в требуемом положении.

Для выбора правильного диаметра цанги вставьте ее в держатель инструмента и сзади зажмите тягой. Цанговое зажимание обеспечивает прочность и жесткость инструмента.

Описание рисунка:

Рычаг 1 предназначен для частичной фиксации цанги (инструмента) при поворачивании, наклоне или делении. Если находится в крайнем положении, то цангу можно поворачивать вокруг своей оси. Если рычаг в центральном положении, то инструмент в цанге можно разделить на инструмент с двумя, тремя, четырьмя, шестью и двенадцатью лезвиями. Если установите рычаг в последнее положение, то цангу можно повернуть на 108° и после проскачивания стопора цангу можно повернуть на 120°.

При работе с центральным стопором необходимо, чтобы инструмент всегда начинал делиться у стопора, ограничивающего движение на 180° в последней прорези.


Маховик 2 предназначен для поперечного хода верхней части цангового зажима. Маховик 3 фиксирует гайку этого поперечного хода.

Маховик продольной подачи 4 и фиксирующий рычаг поперечной подачи размещены на другой стороне цангового зажима. Рычаг 5 предназначен для фиксации поперечной подачи.


Рычаг 6 предназначен для фиксации нониуса 7.

Регулируемый держатель


Стрелки указывают, в каком направлении можно перемещать регулируемый держатель цангового зажима после отпускания предварительно выбранного фиксирующего рычага.



Формы резцов для гравировочных станков, которые можно затачивать на ON-25.



Типы сверл, которые можно затачивать на ON-25.



Замена круга

Замена шлифовального круга. После откручивания гайки можно снять старый круг с фланцами. Перед установкой нового шлифовального круга произведите звуковое испытание. Несильно ударьте (деревянной рукояткой) по кругу. Если услышите глухой или приглушенный звук использование круга запрещается. При установке нового круга между кругом и фланцами вкладываются бумажные прокладки. Насадите круг с фланцами и зажмите гайку. Новый диск отбалансируйте на минимальное биение (шлифовальным камнем).



Предупреждение! - После распаковки станка рекомендуем произвести обкатку вхолостую в течение 5 минут. Обеспечьте необходимую охрану окружающей среды.

- Предохраняйте шлифовальный круг от ударов, толчков а также от воздействия химически агрессивных веществ.





Предупреждение! Опасность досягаемости рабочего пространства шлифовального круга.

Охлаждение

Если обрабатываемый инструмент необходимо охлаждать, то охлаждение рекомендуем производить намоченной в охлаждающей жидкости (эмulsionии, масле и т.д.) щеткой. По окончании обработки необходимо удалить остатки охлаждающей жидкости для обеспечения постоянного качества шлифованных поверхностей.

Электрический выключатель

Станок включается зеленым выключателем «1», выключается красной кнопкой «0». (см. рис) Кнопка "СТОП" - кнопка аварийной остановки станка.



- 1) Кнопка "СТОП" (кнопка аварийной остановки станка)
- 2) Зеленая кнопка «1», 3) Красная кнопка «0»

О.О.О. «PROMA CZ» Мелчаны № 38, п/и 518 01 г. Добрушка



|-----|

A vertical dashed line with two short vertical tick marks on either side, centered horizontally across the page.